EINGEGANGEN
13. Feb. 2012
Erl.....

Product Service

Competence.
Certainty.
Quality.

Technischer Bericht Nr. 71395678

Rev. 00
vom 06.02.2012

Auftraggeber:	Inter BÄR GmbH + Co. KG Hälverstraße 43 58579 Schalksmühle
Herstellungsort:	Inter BÄR GmbH + Co. KG Hälverstraße 43 58579 Schalksmühle
Gegenstand der Begutachtung:	Produkt: Steckdosen-Kinderschutz Typ: Nr. 2000 Ausführung weiß
Prüf-spezifikation:	DIN 49440-1: 2006 in Verbindung mit DIN VDE 0620-1: 2010
Aufgabe der Begut-achtung:	Produktaudit entsprechend der Prüfspezifikation als Ersatz für die Fertigungsstättenbesichtigung
Prüfergebnis:	Die Prüfergebnisse zeigen, dass das vorgestellte Produkt die Anforderungen der spezifizierten Prüfanforderungen erfüllt.

Dieser Technische Bericht darf nur in vollständigem Wortlaut wiedergegeben werden. Die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung. Er enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis und stellt kein allgemeingültiges Urteil über Eigenschaften aus der laufenden Fertigung dar.

Ersteller:
Dipl.-Ing. Rainer Tasch

Erstelldatum: 06.02.2012

Telefon: + 49 (0)69-408968-110
Telefax: + 49 (0)69 408968-129

E-Mail: Rainer.Tasch@tuev-sued.de

TÜV Product Service GmbH
TÜV SÜD Gruppe

Test Factory Frankfurt
Daimlerstraße 40
60314 Frankfurt
Deutschland

1 Gerätebeschreibung

1.1 Funktion

Herstellerangabe zum bestimmungsgemäßen Gebrauch:

Berührungsschutz geeignet für Schutzkontaktsteckdosen nach DIN 49440-1.

1.2 Berücksichtigung der vorhersehbaren Fehlanwendung

☐ nicht zutreffend
☑ mit angeführter Norm abgedeckt
☐ mit folgendem Kommentar abgedeckt
☐ durch beigefügte Gefährdungsanalyse abgedeckt

1.3 Technische Daten

Ausführung:	für Schutzkontaktsteckdosen nach DIN 49440-1
Dicke:	max. 3 mm
Farbe:	weiß

2 Auftrag

2.1 Datum des Auftrages, Zeichen des Auftraggebers

13.10.2011

2.2 Prüfmustereingang , Ort

25.10.2011, 60314 Frankfurt

2.3 Datum der Prüfung

KW 05, 2012

2.4 Ort der Prüfung

60314 Frankfurt

Ersteller:
Dipl.-Ing. Rainer Tasch

Erstelldatum: 06.02.2012

Telefon: + 49 (0)69-408968-110
Telefax: + 49 (0)69 408968-129

E-Mail: Rainer.Tasch@tuev-sued.de

TÜV Product Service GmbH
TÜV SÜD Gruppe

Test Factory Frankfurt
Daimlerstraße 40
60314 Frankfurt
Deutschland

2.5 Abweichungen oder Ausnahmen vom Prüfverfahren

Keine.

3 Prüfergebnisse

3.1 Positive Prüfergebnisse

Elektrische Sicherheit.

4.2 Punkte, die nicht mit der Prüfspezifikation übereinstimmen

Keine.

4 Anmerkung

Ersetzt Zertifikat B 09 03 38878 002 (71350716).

Die Bedienungsanleitung wurde gemäß den in der Produktnorm beschriebenen Mindestanforderungen überprüft werden. Für die Richtigkeit weiterer Inhalte sowie den Aufbau und das Layout ist der Hersteller verantwortlich.

4.1 Anmerkung zur Fertigung

Der Aufbau des Gerätes muss der Dokumentation entsprechen (CDF).
Bevor sicherheitsrelevante Änderungen am Produkt in die laufende Fertigung einfließen, bedürfen diese einer Nachprüfung zur Bewertung, zur Aufnahme in die Dokumentation und gegebenenfalls Aktualisierung des Zertifikats.
Die Endprüfungen in der Produktion sind in der DIN VDE 0620-1 beschrieben.

TÜV SÜD Product Service GmbH
Bericht erstellt
i.A. Dipl.-Ing. Rainer Tasch
Sicherheit Frankfurt

TÜV SÜD Product Service GmbH
Technischer Bericht geprüft
i.A. Dipl.-Ing. Harry Griebel
Sicherheit Frankfurt

Telefon: + 49 (0)69-408968-110
Telefax: + 49 (0)69 408968-129

E-Mail: Rainer.Tasch@tuev-sued.de

TÜV Product Service GmbH
TÜV SÜD Gruppe

Test Factory Frankfurt
Daimlerstraße 40
60314 Frankfurt
Deutschland