

# TRONIX

## Montagevoorschrift voor het koppelen van lichtslang

### Artikel: 485-110



#### WAARSCHUWING!

Overtuig u ervan dat de lichtslang spanningsloos is, alvorens te beginnen met de montage.


#### MONTAGE:

1. De lichtslang alleen doorknippen bij het merkteken. Gebruik een scherpe snijtang en zorg voor een gladde haakse snede! (Afbeelding 1).
2. Druk de connector met de scherpe, spitse zijde in de slang en zorg dat de pennen in het centrum van de aders zitten (Afbeelding 2). De aders bevinden zich a-symmetrisch in de slang (Afbeelding 3). De connector moet nu in lijn zijn met de slang! Met een föhn kunt u de slang wat zachter maken.
3. Breng over een lengte van 3 cm lijm aan op de slang en schuif de slang in de connector huls (Afbeelding 4). Laat de lijm circa 15 minuten drogen alvorens verder te gaan.

#### 1. rope light



#### 2.



#### 3.



#### 4.

