


TRONIX

Handleiding voor krimpkous

Artikel: 485-113

1. Schuif de krimpkous voor de helft over de connector en voor de andere helft over de lichtslang (afbeelding 1)
2. Verwarm op ongeveer 10cm afstand de krimpkous rondom met behulp van een heteluchtpistool (afbeelding 2).
Zorg er voor dat de krimpkous strak rondom de lichtslang / connector gekrompen is.

1.



2.

