

Rookgasventilatoren Flue fans



GA4510
Airflow 45BTFR
WSP/URS Type 11-35




GA4540
EBM G2E 120 DC18
WSP/URS Type 41-70



GA4520
Airflow 52BTXLHT
WSP/URS Type 100 SIT
From 01-09-2001



IK4518
Karl Klein 3-6 K/TS
WSP/URS Type 100 Honeywell
till 01-09- 2001



IP200988
AACO A4S60
ECO 120

Verwissel de motor niet de behuizing

Verwissel de behuizing alleen wanneer noodzakelijk.

Als de behuizing omgezet moet worden, zet dan ook de eventuele meetpunten over.

Let op bij de EBM GA4540 motor, boor eventueel een gat $\varnothing 5\text{mm}$ en tap daar M6 schroefdraad in. Let op de afbeelding voor de positie.

Change the motor, not the housing!

Only change the housing when necessary.

When the housing needs to be replaced, also change the pressure points

For the EBM GA4540 motor you may have to drill the holes $\varnothing 5\text{mm}$, and make M6 thread in the holes. Watch the picture!

