

## Anlegesensor Feuchte / Temperatur

Aktiver Anlegesensor (0...10 V) zur Messung der relativen oder absoluten Feuchte und der Temperatur an Rohroberflächen. Anstelle des Feuchtesignals kann die Enthalpie oder der Taupunkt als Ausgangssignal ausgewählt werden. Gehäuse gemäss IP65 / NEMA 4X.





Тур	Ausgangssigr	nal aktiv Feuchte	Ausgangssignal aktiv Te	mperatur Kabellänge
22HTH-110X	05 V	′, 010 V	05 V, 010 V	2 m
Technische Daten				
	Elektrische Daten	Nennspannung		AC/DC 24 V
		Funktionsbereich		AC 21.626.4 V / DC 13.526.4 V
		Leistungsverbrau	ch AC	0.8 VA
		Leistungsverbrau	ch DC	0.4 W
		Elektrischer Ansc	hluss	Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm²
		Kabeleinführung		Kabelverschraubung mit Zugentlastung ø68 mm
Funktionsd		Sensortechnologi	e	Polymerbasierter kapazitiver Sensor mit Kunststoffkappe und Filtermembran
		Anwendung		Luft Wasser
	Messdaten	Messwerte		Relative Feuchte Absolute Feuchte Taupunkt Enthalpien Temperatur
Specific	ation Temperature active	Messbereich Tem	peratur Einstellungen	Aktiver Sensor: Bereich wählbar Achtung: max. Messtemperatur ist durch die max. Mediumstemperatur beschränkt (siehe Sicherheitsdaten) Setting Bereich Bereich Werkseinstellung [°C] [°F] S0 -4060 -40160 S1 050 40140 S2 -1535 0100 S3 -2080 0200
		Genauigkeit Tem	peratur aktiv	±0.3°C @ 25°C [±0.5°F @ 77°F]
		 Langzeitstabilität		±0.05°C p.a. @ 21°C [±0.09°F p.a. @ 70°F]
		Zeitkonstante τ (6		Typisch 143 s
	Spezifikation Feuchte	Messbereich		0100% RH



## **Technische Daten**

Spezifikation Feuchte	Messbereich absolute Feuchte	einstellbar am Messumformer:	
		050 g/m³ (Standardeinstellung)	
		080 g/m³	
	Messbereich Enthalpie	085 kJ/kg	
	Messbereich Taupunkt	einstellbar am Messumformer:	
		050°C (Standardeinstellung)	
		-2080°C	
	Genauigkeit	±2% von 2080% RH @ 25°C	
	Langzeitstabilität	±0.3% RH p.a. @ 21°C @ 50% RH	
	Zeitkonstante τ (63%) im Raum	Typisch 10 s	
Sicherheitsdaten	Schutzklasse IEC/EN	III, Schutzkleinspannung (PELV)	
	Schutzart IEC/EN	IP65	
	Schutzart NEMA/UL	NEMA 4X	
	EU-Konformität	CE-Kennzeichnung	
	Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1	
	Qualitätsstandard	ISO 9001	
	Wirkungsweise	Тур 1	
	Bemessungsstossspannung Speisung	0.8 kV	
	Verschmutzungsgrad	3	
	Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend	
	Umgebungstemperatur	-2050°C [-4122°F]	
	Mediumstemperatur	-2060°C [-4140°F]	
Werkstoffe	Kabelverschraubung	PA6, schwarz	
	Gehäuse	Deckel: PC, orange	
		Unterteil: PC, orange	
		Dichtung: NBR70, schwarz	
		UV-beständig	

#### Sicherheitshinweise



Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs verwendet werden. Unbefugte Anpassungen sind verboten. Das Produkt darf nicht zusammen mit Geräten verwendet werden, die im Fall einer Störung eine Gefahr für Menschen, Tiere oder Sachen darstellen.

Vor der Montage sicherstellen, dass die gesamte Spannungsversorgung unterbrochen ist. Nicht an stromführende/in Betrieb befindliche Geräte anschliessen.

Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.

Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

## **Anmerkungen**

## Anmerkungen zu Sensoren allgemein

Sensorvorrichtungen mit Messumformer sollten immer in der Mitte des Messbereichs betrieben werden, um Abweichungen an den Messungsendpunkten zu vermeiden. Die Umgebungstemperatur der Messumformerelektronik sollte konstant gehalten werden. Messumformer müssen bei konstanter Speisespannung (±0.2 V) betrieben werden. Beim Einbzw. Ausschalten der Speisespannung müssen bauseitige Überspannungen vermieden werden.



### Anmerkungen

Achtung: Auftretende Zugluft führt die Verlustleistung am Sensor besser ab. Dadurch kommt es zu zeitlich begrenzten Abweichungen bei der Temperaturmessung.

Anmerkung Oberflächenmessungen

Bei der Messung von Temperatur, Feuchte oder Kondensation auf einer Oberfläche beeinflussen sowohl die Temperatur der Oberfläche als auch diejenige der Umgebungsluft das Messergebnis. Bei Messungen auf einer Rohroberfläche kann der Einfluss der Umgebungsluft durch die Verwendung von Wärmeleitpaste minimiert werden.

Anwenderhinweis für Feuchtesensoren

Der Feuchtesensor ist äusserst empfindlich. Jegliche Berührung des Sensorelements oder Exposition gegenüber aggressiven Stoffen wie Chlor, Ozon, Ammoniak, Wasserstoffperoxid oder Ethanol (z.B. aus Reinigungsmitteln) kann die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

Wenn der Sensor längere Zeit ausserhalb der empfohlenen Bedingungen (5...60°C und 20... 80% RH) betrieben wird, kann sich ein vorübergehender Offset einstellen. Sobald das Gerät wieder im empfohlenen Bereich betrieben wird, verschwindet dieser Effekt.

#### Zubehör

Optionales Zubehör Beschreibung Typ


Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm, Multipack 10 Stk.

Typ


A-22G-A01.1



## Anschlussschema




① Status-LED
RH Relative Feuchte
absH Absolute Feuchte
EntH Enthalpie
TPkt/Dew Taupunkt
(am Ausgang AOU1 erhältlicher
Messwert)





# Abmessungen



# Weiterführende Dokumentationen

• Installationsanleitungen