

Art. 13-V2622H



Stap 1

Knelgedeelte 22 mm (1) waarop Henco koper/staal-verbinding type 13-V2622H kan worden gemonteerd.

Stap 2

Wartel (5) over Henco buis Ø 26x3 mm schuiven. Vervolgens ook de klemring (4) over de Henco buis schuiven.

Stap 3

Langste zijde van adapter (3) in gekalibreerde Henco buis Ø 26x3 mm schuiven.

Stap 4

Verlooping (2) stevig handvast aandraaien op de buitendraad van het messing knelgedeelte 22 mm (1).

Stap 5

Adapter (3) met O-ring aan de voorzijde door de verlooping (2) in het kneldeel 22 mm (1) schuiven. Aandruwen tot stootrand en aangedrukt houden!

Stap 6

Wartelmoer (5) stevig handvast aandraaien, terwijl u de Henco buis tegen de stootrand van de adapter blijft duwen. Daarna 1 ¼ slag aandraaien met steeksleutel of Bahco.

Opgelet! Knelgedeelte 22 mm (1) goed tegenhouden bij het aandraaien van wartel (5).

