

Aussensensor Temperatur

Aktiver Sensor (4...20 mA) zur Temperaturmessung im Aussenbereich. Typische Anwendung in Kühlhäusern, Gewächshäusern, Produktionsanlagen und Lagerhallen. Gehäuse nach NEMA 4X/IP65.





Typenübersicht		
Тур	Ausgangssignal aktiv Temperatur	Zusätzliche Merkmale
22UT-14	420 mA	Externer Sensor
Technische Daten		
Elektrische Daten	Nennspannung	DC 24 V
	Funktionsbereich	DC 13.526.4 V
	Leistungsverbrauch DC	0.5 W
	Elektrischer Anschluss	Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm²
	Kabeleinführung	Kabelverschraubung mit Zugentlastung ø68 mm
Funktionsdaten	Sensortechnologie	Basierend auf Pt1000 1/3 DIN
	Anwendung	Luft
	Multirange	8 Messbereiche wählbar
	Stromausgang	1x 420 mA, max. Widerstand 500 Ω
Messdaten	Messwerte	Temperatur
Spezifikation Temperatur	Messbereich	
		Aktiver Sensor: Bereich wählbar Achtung: max. Messtemperatur ist durch die max. Mediumstemperatur beschränkt (siehe Sicherheitsdaten) Setting Bereich Bereich Werkseinstellung
		[°C] [°F] S0 -5050 -30130
		S1 -10120 0250
		S2 050 40140 S3 0250 30480
		S4 -1535 0100
		S5 0100 40240
		S6 -2080 4090
		S7 0160 0150
	Genauigkeit Temperatur aktiv	±0.5°C @ 21°C [±0.9°F @ 70°F] @ Messbereich
		Einstellung S2 und S4
	Langzeitstabilität	±0.04°C p.a. @ 21°C [±0.07°F p.a. @ 70°F]



Technische Daten

Sicherheitsdaten

Schutzklasse IEC/EN	III, Schutzkleinspannung (PELV)
Stromquelle UL	Class 2 Supply
Schutzart IEC/EN	IP65
Schutzart NEMA/UL	NEMA 4X
Gehäuse	UL Enclosure Type 4X
EU-Konformität	CE-Kennzeichnung
Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1
Qualitätsstandard	ISO 9001
Wirkungsweise	Typ 1
Bemessungsstossspannung Speisung	0.8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	-3550°C [-30122°F]
Mediumstemperatur	-3550°C [-30122°F]
Gehäuseoberflächentemperatur	Max. 70°C [160°F]
Kabelverschraubung	PA6, weiss
Montageplatte	PC, grau RAL 7001
Gehäuse	Deckel: PC, weiss
	Unterteil: PC, weiss
	Dichtung: NBR70, schwarz
	UV-beständig

Sicherheitshinweise



Werkstoffe

Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs verwendet werden. Unbefugte Anpassungen sind verboten. Das Produkt darf nicht zusammen mit Geräten verwendet werden, die im Fall einer Störung eine Gefahr für Menschen, Tiere oder Sachen darstellen.

Vor der Montage sicherstellen, dass die gesamte Spannungsversorgung unterbrochen ist. Nicht an stromführende/in Betrieb befindliche Geräte anschliessen.

Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.

Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Anmerkungen

Anmerkungen zu Sensoren allgemein

Bei Verwendung von langen Anschlussleitungen (abhängig vom verwendeten Querschnitt) kann durch den Spannungsabfall auf der gemeinsamen (Von Versorgungsspannung und Messleitung) GND-Leitung (verursacht durch Versorgungsspannung und Leitungswiderstand) das Messergebnis verfälscht werden. In diesem Fall müssen zwei GND-Leitungen zum Sensor gelegt werden, eine für die Versorgungsspannung und eine für die Messspannung.

Sensorvorrichtungen mit Messumformer sollten immer in der Mitte des Messbereichs betrieben werden, um Abweichungen an den Messungsendpunkten zu vermeiden. Die Umgebungstemperatur der Messumformerelektronik sollte konstant gehalten werden. Messumformer müssen bei konstanter Speisespannung (±0.2 V) betrieben werden. Beim Einbzw. Ausschalten der Speisespannung müssen bauseitige Überspannungen vermieden werden.



Mitgelieferte Teile


Beschreibung	Тур
Montageplatte S Gehäuse	A-22D-A09
Dübel	
Schrauben	

Zubehör

Optionales Zubehör	Beschreibung	Ty	yp

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 A-22G-A01.1 mm, Multipack 10 Stk.

Anschlussschema





Die Einstellung der Messbereiche erfolgt durch Änderung der Bonding-Jumper. Der Ausgangswert im neuen Messbereich ist nach 2 Sekunden verfügbar.

Setting	Bereich [°C]	Bereich [°F]	Werkseinstellung
S0	-5050	-30130	
S1	-10120	0250	
S2	050	40140	
S3	0250	30480	
S4	-1535	0100	
S5	0100	40240	
S6	-2080	4090	
S7	0160	0150	



Abmessungen





Тур	Sondenlänge	Gewicht	
22UT-14	25 mm	0.13 kg	

Weiterführende Dokumentationen

 $\bullet\ In stall at ions an leitung en$