
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Ersatzspiegel f.Handschweißspiegel, 1mm	540851	4004625408513

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Ersatzspiegel f.Handschweißspiegel, 1mm
Artikelnummer	540851
EAN/GTIN	4004625408513
Artikeltyp	Ersatzteil
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Sonstiges Zubehör
Nettogewicht	0,040 kg
Bruttogewicht	0,045 kg
Länge	8,000 cm
Breite	7,000 cm
Höhe	0,100 cm
Versandgewicht	0,045 kg
Verpackung Länge	8,000 cm
Verpackung Breite	7,000 cm
Verpackung Höhe	0,100 cm
Verpackungsvolumen	5,600 cm ³
Ursprungsland	IN - Indien
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	83063000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Sonstiges
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein

Technische Daten

eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
SCIP Nummer	Keine SVHC Informationspflicht
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Ersatzspiegel
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">• Original Ersatzteil von ROTHENBERGER
Einsatzbereich	Zum Inspizieren von Schweiß- und Lötstellen
Produktbeschreibung	Ersatzspiegel für Hand- und Magnetschweißspiegel zum Inspizieren von Schweiß- und Lötstellen
Marketingtext	Mit dem Handschweißspiegel können Installateure aus dem Sanitär-/Heizungshandwerk Schweiß- und Lötstellen inspizieren.
Lieferumfang	Ersatzspiegel für Handschweißspiegel

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Spiegel
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Spiegel
Zubehör	Yes

ETIM 9.0

Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Spiegel
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

Medien

Hauptbild		MamfileID: 106180 18158_schweißspiegel_p01.tif
-----------	---	---