

Servomoteur de registre avec boîtier de protection IP66/67 pour le réglage des registres dans les installations de CVC, installations industrielles et dans les installations techniques du bâtiment

- Couple du moteur 160 Nm
- Tension nominale AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Commande Tout-ou-rien, 3 points
- avec 2 contacts auxiliaires intégrés



Raccordement contact auxiliaire

Fonctionnement parallèle



# Caractéristiques techniques

Val	leu	rc é	lect	tria	ues
va	cu	136	ıcı	uw	ues

Tension nominale	AC 24240 V / DC 24125 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Plage de tension nominale	AC 19.2264 V / DC 19.2137.5 V
Puissance consommée en service	20 W
Puissance consommée à l'arrêt	6 W
Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	t avec 24 V 19 VA / avec 240 V 49 VA
Contacts auxiliaires	2 x SPDT, 1 x 10° / 1 x 090°
Puissance de commutation du contact auxiliair	e1 mA3 A (0.5 A inductif), DC 5 VAC 250 V
Raccordement d'alimentation / de commande	Borniers 2.5 mm <sup>2</sup>
Raccordement mise à la terre	Bornier

Borniers 2.5 mm<sup>2</sup>

performance)

Oui (tenir compte des données de

### Données fonctionnelles

Couple du moteur	160 Nm
Limiteur de couple statique (sans-tension)	50 Nm
Sens de déplacement du moteur à mouvement	Sélectionnable à travers l'attribution de contact
Commande manuelle	levier
Angle de rotation	Max. 95°
Note relative à l'angle de rotation	peut être limité des deux côtés à l'aide de
	butées de fin de course électriques réglables
Temps de course	35 s / 90°
Temps de course réglable	30120 s
Niveau sonore, moteur	68 dB(A)
Mechanical interface	Emboîtement 17x17 mm
Indication de la position	Plateau de balance 090
Classe de protection CEI/EN	I, terre de protection (PE)

## Données de sécurité

Indication de la position	i lateau de balance o50
Classe de protection CEI/EN	I, terre de protection (PE)
Classe de protection - Standard UL	I, mise à la terre (PE)
Indice de protection IEC/EN	IP66/67
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 4X
Enclosure	Boîtier UL de type 4X
CEM	CE according to 2014/30/EU
Directive basse tension	CE according to 2014/35/EU
Certification CEI/EN	IEC/EN 60730-1 et IEC/EN 60730-2-14
UL Approval	cULus selon UL 60730-1A, UL 60730-2-14 et CAN/CSA E60730-1.02 Le marquage UL sur le servomoteur dépend du site de production, le dispositif est conforme UL dans tous les cas
Type d'action	Type 1



Technical data sheet		PMCA-S2-T
Tension assignée de choc contact aux.	2.5 kV	
Degré de pollution	3	
Humidité ambiante	Max. 100 % RH	
Température ambiante	-3050°C [-22122°F]	
Température d'entreposage	-4080°C [-40176°F]	
Entretien	sans entretien	

6.0 kg

#### Données de sécurité

Poids

**Poids** 

#### Consignes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.
- Mise en garde :Tension d'alimentation !
- L'appareil est doté d'une mise à la terre de protection. Un mauvais raccordement de la mise à la terre peut entraîner des risques de choc électrique.
- En dehors de la boîte de connexion, il est uniquement possible d'ouvrir l'appareil sur le site du fabricant. Il ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.
- Pour calculer le couple requis, tenir compte des spécifications fournies par les fabricants de registres concernant la section transversale, la conception, les conditions d'installation et de ventilation.
- Les matériaux utilisés peuvent être soumis à des influences extérieures (température, pression, fixation des éléments de conception, effet des substances chimiques, etc.), qui ne peuvent être simulées lors des tests en laboratoire ou des essais sur le terrain. En cas de doute, nous vous recommandons vivement de procéder à des tests. Ces informations n'ont pas de valeur légale. Belimo n'est en aucun cas tenu responsable et n'est tenu de fournir aucune garantie.
- Si des câbles non autorisés pour les applications UL (NEMA) Type 4X sont utilisés, vous devez utiliser des conduits de câble métalliques flexibles ou des conduits de câble filetés adéquats d'égales valeurs.
- Les deux commutateurs intégrés au servomoteur doivent fonctionner soit sur une tension d'alimentation, soit sur une très basse tension de sécurité. Il est interdit de combiner une tension d'alimentation et une très basse tension de sécurité.

# Caractéristiques du produit

### **Domaines d'applications**

Le servomoteur est particulièrement approprié pour une utilisation dans les applications extérieures et est protégé contre les conditions atmosphériques suivantes:

- rayons UV ;
- Saleté / poussière
- Pluie / neige
- Humidité

#### Mode de fonctionnement

Le servomoteur est équipé d'un module d'alimentation universel qui peut utiliser des tensions d'alimentation de AC 24...240 V et DC 24...125 V.

# Chauffage interne

Un dispositif de chauffage interne empêche l'accumulation de condensation.

Avec les capteurs de température et d'humidité, le chauffage interne s'active et se désactive automatiquement si besoin.



## **Technical data sheet**

PMCA-S2-T

Servomoteurs paramétrables

Les paramètres usine des servomoteurs répondent à la plupart des applications courantes.

L'application Belimo Assistant App est requise pour le paramétrage via la fonction de communication NFC et simplifie la mise en service. De plus, elle offre une variété d'options de

diagnostic.

Le boîtier de paramétrages ZTH EU offre un ensemble d'options de diagnostic et de réglage.

Montage simple

Montage simple et direct sur l'axe de registres avec un adaptateur insert.

Poignées

Il est possible de manœuvrer le registre à l'aide d'une clé de manœuvre. Procédez au

déverrouillage manuel en retirant la clé de manœuvre.

Sécurité de fonctionnement élevée

Le servomoteur est protégé contre les surcharges, ne requiert pas de contact de fin de course et

s'arrête automatiquement en butée.

Signalisation flexible

Le servomoteur possède un contact auxiliaire fixe (10 °) et un contact auxiliaire réglable (0 -

90°).

### **Accessoires**

Accessoires mécaniques	Description	Références
	Kit d'adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17	ZPR05
Outils	Kit d'adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14	ZPR06
	Kit adaptateur avec entretoise, F07, carré à 45° décalé, SW 17	ZPR08
	Kit d'adaptateur Retrofit, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14	ZPR09
	Kit d'adaptateur Retrofit, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14	ZPR10
	Kit d'adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18	ZPR11
	Kit d'adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16	ZPR12
	Clé de manœuvre pour servomoteur PR/PM	ZPR20
	Description	Références
	Belimo Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés	Belimo Assistant App
	Convertisseur Bluetooth / NFC	ZIP-BT-NFC
	Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC	ZTH EU
	Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo	ZK1-GEN

## Installation électrique




Mise en garde :Tension d'alimentation!


Un raccordement simultané d'autres servomoteurs est possible. Tenir compte des données de performance.





### Schémas de raccordement

AC 24...240 V / DC 24...125 V, toutou-rien


















Contact auxiliaire



# Éléments d'affichage et de commande



**5** Bouton poussoir et affichage LED en vert

Off: Pas d'alimentation ni de panne

On: En fonctionnement

Pression du bouton : Déclenche le cycle de test, suivi du mode standard

6 Bouton poussoir et affichage LED en jaune


Off: Mode standard
On: Cycle de test actif

#### Paramètres du contact auxiliaire



**Remarque :** N'appliquer les paramètres sur le servomoteur qu'à l'état hors tension.

Pour le réglage de la position commutateur contact auxiliaire, effectuer les 1 à 4 successivement.



Ouverture du couvercle de commande manuelle et réglage de la clé de manœuvre. La commande manuelle est possible.

2 Commande manuelle

Tourner la clé de manœuvre jusqu'à ce que la position de commutation désirée A soit indiquée puis retirer la clé de manœuvre.

3 Contact auxiliaire

Pour le réglage de la position commutateur contact auxiliaire, effectuer les points 1 à 4 successivement.


Ouverture du couvercle de réglage du contact auxiliaire et insertion de la clé de manœuvre.


Tournez la clé de manœuvre jusqu'à ce que la flèche pointe vers la ligne verticale.

4 Borniers

Connecter l'appareil de test de continuité à S4 et S5 ou à S4 et S6.

Si le contact auxiliaire doit commuter dans le sens opposé, tournez la clé de manœuvre de  $180^{\circ}$ .







Service

### **Connexion NFC**


Les appareils Belimo marqués du logo NFC peuvent être utilisés avec l'application Belimo Assistant App.

### Requis:

- Smartphone compatible NFC ou Bluetooth
- Belimo Assistant App (Google Play et Apple AppStore)


Alignez le smartphone compatible NFC sur l'appareil de sorte que les deux antennes NFC soient superposées.

Connectez le smartphone compatible Bluetooth au appareil via le convertisseur Bluetooth-vers-NFC ZIP-BT-NFC. Les caractéristiques techniques et le mode d'emploi figurent sur la fiche technique ZIP-BT-NFC.



Raccordement des outils


Le servomoteur peut être paramétré par le ZTH EU via la fiche de service.






# **Dimensions**

# Longueur d'axe





# Documentation complémentaire

- Raccordements d'outils
- Instructions d'installation des servomoteurs