






External video unit
550-22011
550-22012



4 year warranty




EN	External video unit for Niko Home Control
NL	Videobuitenpost voor Niko Home Control
FR	Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control
DE	Video-Außensprechstelle für Niko Home Control
DK	Videodørtelefon til Niko Home Control
SE	Videodörrstation för Niko Home Control
PL	Zewnętrzna jednostka wideo do Niko Home Control
SK	Vonkajšia video jednotka pre Niko Home Control

Wiring

⚠ 230 V – OFF

Aansluitschema / Schéma de raccordement / Verdrahtung / Tilslutningsskema / Kopplingschema / Ledningstilkopling / Cablaggio / Okablowanie / Inštalácia



⚠ EN - Using this device in a residential environment may cause radio interference
 ⚠ NL - Het gebruik van dit toestel in een residentiële omgeving kan radio-interferentie veroorzaken
 ⚠ FR - L'utilisation de cet appareil dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio
 ⚠ DE - Die Verwendung dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen
 ⚠ DK - Brug af denne enhed i en bolig kan forårsage radiointerferens
 ⚠ SE - Användning av denna enhet i en bostadsmiljö kan ge upphov till radiostörningar
 ⚠ PL - Używanie tego urządzenia w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe
 ⚠ SK - Používanie tohto zariadenia v obytných priestoroch môže spôsobiť rušenie rádiových frekvencií

⚠ EN - The nameplate must be installed to ensure good call quality
 ⚠ NL - Het naamplaatje moet geïnstalleerd zijn om een goede oproepkwaliteit te garanderen
 ⚠ FR - La plaque signalétique doit être installée pour assurer une bonne qualité d'appel
 ⚠ DE - Das Namensschild muss installiert sein, um eine gute Gesprächsqualität zu gewährleisten
 ⚠ DK - Navneskiltet skal installeres for at sikre en god opkaldskvalitet
 ⚠ SE - Namnskylten måste installeras för att säkerställa god samtalskvalitet
 ⚠ PL - Tabliczka znamionowa musi być zainstalowana, aby zapewnić dobrą jakość połączenia
 ⚠ SK - Na zaistenie dobrej kvality hovoru je nutné inštalovať štítok

