

## Sensor

PIR (Passief  
Infrarood)

## Detectiebereik\*

Grote beweging: 7 m  
Kleine beweging:  
3,5 m

\*Getest in over  
eenkomst met  
IEC 63180.

## Batterijduur

Geschatte levens-  
duur van batterij  
tot 10 jaar (1xAA  
lithiumbatterij\*  
inbegrepen).

\*Lithiumbatterij  
wordt aanbevolen  
voor een optimale  
levensduur.

## Aanbevolen montagehoogte

2,2 m +/- 10 cm

Detectiehoek  
90°

## Afmetingen

110x31x25 mm

## Werkomgeving

Binnen

## Omgevings- temperatuur

0 tot +35 °C

## Daglichtsensor

Activeer alleen bij  
weinig licht.

## Radio

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## Draadloos bereik

Ca. 10 m binnen.  
Producten op  
batterijen vergroten  
het bereik van  
Plejd-mesh niet.

## Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type  
radioapparatuur WMS-01 conform is met  
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteits-  
verklaring en licenties van derden kan worden  
geraadpleegd op het volgende internetadres:  
[plejd.com/compliance](https://plejd.com/compliance)

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A  
431 37 Mölndal, Zweden



## Belangrijke informatie/Waarschuwing

Gebruik het product niet als het zichtbare  
tekenen van beschadiging vertoont.

Brandgevaar. De batterij kan exploderen  
of lekken en letsel veroorzaken als deze  
verkeerd wordt geïnstalleerd, uit elkaar  
wordt gehaald, wordt samengeperst,  
verkeerd wordt opgeladen of wordt  
blootgesteld aan vuur of hoge  
temperaturen.



## Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen  
met ander huishoudelijk afval worden  
weggegooid. Neem contact op met  
uw plaatselijke afvalbrengstation voor  
advies over de verwijdering van batterijen,  
elektrische en elektronische apparatuur.

1164.1.2



plejd

# WMS-01

## INSTALLATIEHANDLEIDING



Meer informatie is te vinden  
in de **Plejd**-app of op **plejd.nl**


Voor de beste dekking, prestaties en detectie bevestig je de WMS-01:

- In de hoek van een kamer,
- In een droge omgeving binnenshuis,
- Ergens waar je door het beeld loopt en niet recht op de sensor afloopt of er juist van wegloopt.

**Bevestig de WMS-01 niet:**

- Waar objecten het gezichtsveld blokkeren,
- In direct zonlicht, vlakbij hittebronnen of tocht,
- In een omgeving waar zich vuil en stof kan verzamelen,
- In een omgeving met aanhoudende hoge temperaturen en hoge vochtigheid.

### Deksel



Gebruik een vlak gereedschap om de deksel na de bevestiging te verwijderen (zie illustratie links).



Raak de sensor niet aan. Indien nodig, kun je de sensor met een doekje met isopropylalcohol reinigen.

### Bevestiging met een slimme plakstrip

Een slimme drukgevoelige plakstrip is aan de WMS-01 gehecht. De plakstrip heeft een tab waarmee je het product gemakkelijk kunt verplaatsen. Er is een reserve plakstrip mee-geleverd. Gebruik de plakstrip op een schoon en droog oppervlak. Gebruik geen reinigingsmiddelen. De plakstrip kan behang en kwetsbaar materiaal beschadigen. Niet gebruiken op wanden die net geschilderd zijn of ongelijkmatig zijn of wanden met een ruwe textuur of een poreus oppervlak (zoals blank hout, baksteen of beton).

**Stap 1.** Verwijder de folie van de plakstrip. Laat de deksel op de WMS-01 terwijl je deze met de plakstrip bevestigt. **Stap 2.** Plaats WMS-01 op de juiste hoogte en maak het product voorzichtig vast in de hoek. Druk de plakstrip stevig en gelijkmatig aan gedurende ten minste 5 seconden.


### Bevestiging met schroeven

Gebruik schroeven die geschikt zijn voor de wand (niet inbegrepen).

**Stap 1.** Verwijder de deksel. Gebruik het bevestigingsgat aan de onderkant en één van de gaten aan de bovenkant. Schroef niet groter dan Ø 4 mm en de kop groter dan Ø 8,2 mm.

**Stap 2.** Klik de deksel op zijn plek.

### Plakstrip



### Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app via de App Store of Google Play. Gebruik de app om de installatie te voltooien. Voor de installatie zijn Bluetooth® en een internetverbinding vereist.

### Verwijder de WMS-01 (bevestigd met plakstrip)

**Stap 1.** Verwijder de deksel zodat je bij de plakstrip kunt.

**Stap 2.** Gebruik een gereedschap om de plakstrip te bereiken. Houd de WMS-01 met één hand vast en trek de tab met de andere hand langzaam en voorzichtig recht omlaag. Trek het plakstrip niet naar je toe.

**Stap 3.** Bij het trekken rekt het plakstrip zich uit. Blijf trekken totdat het plakstrip van de wand loslaat.



30-40 cm

### Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice:  
support@plejd.nl | +31 30 899 3032