

#### Omschrijving onderdelen

## Messing verdelers

### Messing CF verdelers

- 1 Aanvoerbalk met instelbare flowmeters (art.nr. flowmeter incl. aansluitnippel 60.025)
- 2 Retourbalk met thermostatisch voorbereide CF-ventielen (art.nr. thermostatisch CF-ventiel 65.080) v.v. 30 x 1,5 mm draad, eencoudig te voorzien van thermische motoren (230V art.nr. 40.111, 24V art.nr. 40.121)

### Messing FL verdelers

- 1 Aanvoerbalk met instelbare flowmeters (art.nr. 60.025)
- 2 Retourbalk met thermostatisch voorbereide ventielen M30 x1,5 voor thermische motoren (art.nr. 60.026)
- 3 Wandbeugelset incl. montagerubbers (art.nr. 60.029).
- 4 Kogelkranenset 2 t/m 7 groepen, DN20, 3/4" (art.nr. 75.469).  
Kogelkranenset 8 t/m 15 groepen, DN25, 1" (art.nr. 75.468).
- 5 Verloopring messing (art.nr. 60.031).
- 6 Vul- en aftapkraan (art.nr. 60.030).

### Garantievoorwaarden

- Voor lekkage van de verdeler elementen, inclusief de fabrieksmatig aangebrachte schroefdraadverbindingen, wordt een garantietermijn in acht genomen van 5 jaar.
- Voor overige defecte en/of niet goed functionerende appendages wordt een garantietermijn van 2 jaar in acht genomen.

Uitgegaan wordt van de vermelde eerste opleveringsdatum. Indien de periode tussen fabricage en oplevering langer blijkt te zijn dan een half jaar wordt voor de garantie uitgegaan van de fabricagedatum.

Indien voor garantie in aanmerking komend worden de betreffende elementen, bij tijdig franco retourneren binnen 30 dagen, 100% gecrediteerd dan wel herleverd waar gewenst. Uiterlijk 30 dagen na levering van de benodigde onderdelen dienen de defecte onderdelen, die voor garantie zijn geclaimd, in ons bezit te zijn voorzien van een vermelding of kopie van het opleveringscertificaat, alsmede een vermelding van het defect en indien mogelijk de omstandigheden waarin dit werd waargenomen. Waarna, indien garantie, creditering of herlevering volgt.

### Ten aanzien van deze regeling zijn uitgesloten

Alle verdeelunits inclusief betreffende onderdelen indien;

- Geretourneerde onderdelen niet voorzien zijn van een kopie van het opleveringscertificaat, alsmede een opgave van het defect en indien mogelijk de omstandigheden waarin dit werd waargenomen.
- Onderdelen en/of verbindingen door derden zijn aangebracht.
- Deze niet franco aan ons zijn toegezonden.

### Defecten en/of schade ten gevolge van


- Bevriezing, brand en/of hoge omgevingstemperatuur.
- Niet uitgevoerde of achterstallig onderhoud.

### Albrand bv

Mega 8A  
6902 KL Zevenaar  
Postbus 4  
6900 AA Zevenaar  
Telefoon +31 (0)316 24 68 49 (optie 3)  
service@albrand.nl  
www.albrand.nl



vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen



#### Handleiding

# Messing verdelers

